

A burkolat anyag kémiai ellenálló képessége

- Ellenálló: ezek az anyagok a burkolaton nem hagynak maradandó foltot. A tisztítás után a folt teljesen eltűnik.
- Kevésbé ellenálló: ezek az anyagok a burkolaton alig látható foltot hagynak.
- Nem ellenálló: ezek az anyagok a burkolaton maradandó és látható foltot hagynak.

Ellenálló a következő anyagokkal szemben:

padlótisztító + víz
koncentrált fehérítő oldat (klóros víz)
koncentrált ammónia
szóró só
gyomirtó
ablakmosó szer
lakkbenzin
medencékben használatos klóros víz
mosogatószer
kávé
gyümölcslé
Coca Cola
kréta
jódos fertőtlenítőszer
motorolaj (benzin és diesel motorokhoz)
kőolajból készült kenőanyagok (olajok és zsírok)
cement
szintetikus hígító
graffiti eltávolító
szilikon-olaj (szilikon alapú kenőanyag)

Kevésbé ellenálló a következő anyagokkal szemben:

vaj
tej
napozókrém
ecet
vörösbor
ketchup
gyertyaviasz
cementeltávolító

Nem ellenálló a következő anyagokkal szemben:

szilikon (szilikon alapú tömítőanyag)
akril festék
szintetikus festék
cipőkrém
filctoll
rúzs
PVC-ragasztó
erős savak
erős lúgok
aceton

A foltokat – legyen az bármilyen eredetű is – a lehető leggyorsabban el kell távolítani, víz, finom tisztítószer, és szivacs segítségével. Amennyiben a folt nem tűnik el, vagy azonnal megszárad, akkor a következő táblázat szerint járjon el.

Csoport

növényi és állati zsírok és olajok
(vaj, tej, joghurt, olívaolaj, repceolaj, napraforgóolaj, majonéz, koktélszós, sütőolaj, napozókrém, kenőanyagok, motorolaj, benzin, tüzelőolaj)

égéstermékek

édes alkoholmentes italok
(ketchup, paradicsomszós, spagetti-szós, vörösbor, gyümölcs instant levesek)

meleg italok
(kávé, tea)

speciális tisztítószer
(cementeltávolító, Deceuninck tisztítószer - O CLEAN, graffiti eltávolító)

szerves hígítószer
savak, lúgok

Különleges tisztítási utasítások

▶ A foltra permetezzen festékeltávolítót O-Clean, és ha szükséges, akkor kenje el. Néhány percig hagyja hatni, majd bő vízzel öblítse le.

▶ A foltos helyet finom csiszolópapírral, finom drótkéfével, vagy drótszivaccsal csiszolja meg (**). Hígított fehérítőszerrel alaposan tisztítsa

▶ A makacs foltmaradványokat ajánljuk nagynyomású tisztítógéppel megtisztítani (***)
Hígított fehérítőszerrel alaposan tisztítsa ki a foltot, majd bő vízzel öblítse le.

▶ Hígított fehérítőszerrel alaposan tisztítsa ki a foltot, majd bő vízzel öblítse le.
A makacs foltmaradványokat ajánljuk nagynyomású tisztítógéppel megtisztítani (***)

▶ Hígított fehérítőszerrel alaposan tisztítsa ki a foltot, majd A foltos helyet finom csiszolópapírral, finom drótkéfével, vagy drótszivaccsal csiszolja meg (**).

▶ A foltos helyet finom csiszolópapírral, finom drótkéfével, vagy drótszivaccsal csiszolja meg (**).

Csoport

Különleges tisztítási utasítások

festékek



ATávolítsa el a festéket kaparóvassal, és a foltos helyet finom csiszolópapírral, finom drótkéfével, vagy drótszivaccsal csiszolja meg (**).

megkeményedett anyagok
(ragasztó, gyertyaviasz, stb.)



Többször hordjon fel festékeltávolítót O-clean. Amennyiben ez nem segít, akkor az anyagot kaparóvassal távolítsa el, és a foltos helyet finom csiszolópapírral, finom drótkéfével, vagy drótszivaccsal csiszolja meg (**).

(*) Ha bizonyos anyagokat nem távolít el azonnal, akkor azok megkeményedhetnek. Előfordul, hogy ezek a foltok az időjárás változás hatására (nap, eső) eltűnnek.

(**) A csiszolást szállirányba végezze, hogy minél kevésbé sértse meg a felületet. A felső patinaréteg eltávolítása után az anyag színe az eredeti színnel lesz azonos. Ez a minimális színárnyalat különbség azonban legkésőbb 12 héten belül eltűnik (patinát kap), és az anyag felülete egyszínű lesz.

(***) Nagynyomású tisztítógép (max. 100 bar), szükség esetén finom tisztítószerezrel feltöltve.

A vizet csak szállirányba permetezze a felületre, körkörös mozgással ne tisztítson.

Figyelmeztetés: Csak egyszugaras (és nem többsugaras) fúvóka beállítást használjon.